## Новый подрядчик по обслуживанию лифтов

С 01 октября 2019 года все 14 лифтов нашего дома обслуживает новая подрядная организация - ООО "Альянс-лифт". По деньгам мы ничего не выигрываем и не проигрываем. Теперь наши лифты будут под присмотром одной организации от монтажа оборудования до окончания срока их службы.

История наших лифтов. Первые лифты были изготовлены на Карачаровском механическом заводе в 1991 году, смонтированы и переданы нам строителями при заселении в 1992 году. Обслуживались лифты по договору СУ-11 "Мослифта". Со временем стали появляться проблемы, которые руководство "Мослифта" не могло или не хотело решать. Правление передало лифты на обслуживание немецкой фирме "Шиндлер". Почти два года мы сотрудничали с ней. Вновь возникли проблемы организационного порядка. Сменные механики работали прекрасно, но при авариях в выходные и праздничные дни, люди не могли выбраться из лифтов по 2-3 часа. Правление написало массу жалоб в российский офис компании и в центральный офис в Германию. Мы вынуждены были вернуться в "Мослифт". Его аварийная служба находится на Перерве.

С 2016 года мы ежегодно заменяем лифтовое оборудование в одном подъезде. При замене устанавливаются лифты новой модели "Протон" того же Карачаровского механического завода с итальянским силовым оборудованием. Кроме нашего дома таких лифтов больше нет в ЮВАО. Работы по монтажу постоянно выполняет ООО "Альянс-лифт", его руководитель Иван Климочкин, выпускник кафедры РК-4 "Подъемно-транспортное оборудование" МГТУ имени Н.Э. Баумана неоднократно указывал на неудовлетворительное состояние демонтируемых старых лифтов и предлагал свои услуги. Однако, памятуя об обломе с "Шиндлером", я не торопился. Наконец в этом году я решился. Перед этим я переговорил с председателями трех ЖСК в Марьино и Братеево, лифты которых уже 2-3 года обслуживает ООО "Альянс-лифт". Отзывы самые благоприятные.

Вот перечень замечаний, которые были сделаны при приеме наших лифтов на обслуживание:

Подъезд □ 1
*Грузовой лифт (заводской □ 23642)
- износ червячной пары редуктора главного привода;
- не работает реверс дверей кабины;
- необходима доливка масла в редуктор главного привода;
- течет масло редуктора главного привода;
- необходима замена ограничителя скорости;
- износ вкладышей кабины;
- отсутствует струбница;
- отсутствует ключ для демонтажа лебедки;
- не работает концевой выключатель низа.

2*** Пассажирский лифт (заводской □ 56213)
- необходима доливка масла в редуктор главного привода;
- течет масло редуктора главного привода;
- необходима замена ограничителя скорости;
- износ вкладышей кабины;
- не работает концевой выключатель низа.
Подъезд □ 2 (заменена в 2017 г)
1) Грузовой лифт (заводской □ 060301)
- не проводилась замена масла редуктора главного привода с момента ввода лифта в эксплуатацию;
- не работает концевой выключатель низа;

- ограничитель скорости не опломбирован;
- не работает пожарная связь.
2□ Пассажирский лифт (заводской □ 223112)
- не проводилась замена масла редуктора главного привода с момента ввода лифта в эксплуатацию;
- не работает концевой выключатель низа;
- ограничитель скорости не опломбирован;
- необходима регулировка тормозов;
- линейка дверей кабины не закреплена (отсутствует центральный упор);
- перекручен подвесной кабель;
- износ вкладышей кабины;
- не работает пожарная связь.

Подъезд □ 3 (заменена в 2016 г)
1□ Грузовой лифт (заводской □ 057667)
- не работает пожарная связь;
- стук подшипников двигателя;
- не закреплен штурвал;
- не проводилась замена масла редуктора главного привода с момента ввода лифта в эксплуатацию;
- не работает концевой выключатель низа;
- ограничитель скорости не опломбирован;
- расстояние между противовесом и буфером менее 100 мм в нижнем крайнем положении;
- контрольные башмаки противовеса затирают направляющие;

- неравномерный износ КВШ;
- износ вкладышей кабины.
2) Пассажирский лифт (заводской □ 223660)
- не работает пожарная связь;
- не проводилась замена масла редуктора главного привода с момента ввода лифта в эксплуатацию;
- не работает концевой выключатель низа;
- ограничитель скорости не опломбирован.
Подъезд □ 5
1Грузовой лифт (заводской □ 24635)

- течет масло редуктора главного привода;
- необходима замена ограничителя скорости;
- не работает концевой выключатель низа;
- отсутствует масло в редукторе привода дверей;
- износ вкладышей кабины.
2 Пассажирский лифт (заводской □ 58292)
2 Пассажирский лифт (заводской □ 58292) - стук подшипников двигателя;
- стук подшипников двигателя;
- стук подшипников двигателя; - течет масло редуктора главного привода;

- износ вкладышей кабины.
Подъезд □ 6 (заменена в 2018 г)
1) Грузовой лифт (заводской □ 061745)
1) і рузовой лифі (заводской в обітно)
- не работает пожарная связь;
- не проводилась замена масла редуктора главного привода с момента ввода лифта в эксплуатацию;
- не работает концевой выключатель низа;
- ограничитель скорости не опломбирован.

2Пассажирский лифт (заводской □ 234097)
- не работает пожарная связь;
- не проводилась замена масла редуктора главного привода с момента ввода лифта в эксплуатацию;
- не работает концевой выключатель низа;
- ограничитель скорости не опломбирован;
- отсутствует масло в масленках кабины;
- расстояние между противовесом и буфером 40 мм в нижнем крайнем положении.
Подъезд □ 7
1) Грузовой лифт (заводской 🛘 24428)
- течет масло редуктора главного привода;

- необходима замена ограничителя скорости;
- износ вкладышей кабины;
- отсутствует масленка кабины.
2 Пассажирский лифт (заводской □ 58369)
- течет масло редуктора главного привода;
- необходима замена ограничителя скорости (стук кулачков);
- износ вкладышей кабины;
- необходима регулировка отводки дверей кабины;
- замена башмаков дверей кабины.