Ремонт в 5 подъезде

Во 2 и в 5 подъездах после аварий на отопительных системах стояли "самопальные" радиаторы из водопроводных труб. В завершение ремонтного сезона 2016 в этих подъездах стены были облицованы полированным керамогранитом, установлены новые батареи.

Красивые и