

## Новости. Крыльцо 6 подъезда

На портале [gorog.mos.ru](http://gorog.mos.ru) опубликовано сообщение № 20297581 Константина Гончаренко, приведены фотографии:

"После капитального ремонта теплотрассы грунт под крыльцом и тротуаром возле 6 подъезда дома по ул. Люблинская, 124 проседает. Правление ЖСК "Марьино-9" обращалось в ГКУ "Инженерная служба" района Марьино в 2016 и 2017 году. Результат на фото. В планах по благоустройству на 2018 год работ нет. ЖСК не получает средства на содержание и ремонт дворовой территории."



Вновь ждем реакции ГКУ "Жилищник".